

| | | |
|---|---|---|
|  |  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRESIVO 2° ANAGNI <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado-Indirizzo Musicale</i> | |
|  | Via della Sanità, 90 – 03012 ANAGNI (FR) Tel. 0775-727330 Sito Web: www.ic2anagni.edu.it Codice Univoco Ufficio UF0AS5 P.E.C.: fric84500p@pec.istruzione.it Codice fiscale: 92064620609 P.E.O.: fric84500p@istruzione.it Codice Meccanografico: FRIC84500P |  |
|  | “Con l’Europa investiamo nel nostro futuro” | a.s. 2023/2024 |

ISTITUTO COMPRESIVO 2 DI ANAGNI - -ANAGNI
 Prot. 0003218 del 29/03/2024
 VI-8 (Uscita)

Al Sindaco della città di Anagni
 Avv. Daniele Natalia
comune.anagni@postecert.it
 Al responsabile dell'ufficio tecnico
 Comune di Anagni
 Ing. Antonio Salvatori
segnalazioni@comune.anagni.fr.it

Oggetto: richiesta interventi vari plessi

PANTANELLO INFANZIA

- Infiltrazioni di acqua dalle finestre delle aule delle sez. A e B. (Si allegano foto)

SAN GIORGETTO PRIMARIA

- locale 233 uso bagno: sostituzione del sifone crepato che perde acqua (foto allegata)
- locale 233 uso bagno: controllare sifone
- locale 235 uso aula: sistemazione del pavimento mancante (foto allegata)
- locale 225 uso corridoio: sistemazione pavimentazione compromessa e malconcia (foto allegata)
- locale 226 uso aula: controllo della finestra a ribalta che resta incastrata (foto allegata)
- locale 206 uso aula: sistemazione del pavimento mancante compromesso e malconco (foto allegata)
- sfalcio erba intorno alla struttura del plesso di San Giorgetto (con particolare attenzione alla comunicazione del medesimo adempimento alla scuola per opportune misure di attenzione ai soggetti allergici)
- sistemazione manto stradale intorno al plesso di San Giorgetto e piazzola antistante ingresso scuola primaria pieno di buche.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Daniela GERMANO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE





